

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**

OSINERGMIN N° 1426-2017

Lima, 13 de septiembre del 2017

VISTO:

El expediente N° 201600158207 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a Compañía Minera Poderosa S.A. (en adelante, PODEROSA);

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 **11 al 14 de octubre de 2015.-** Se efectuó una visita de supervisión a la unidad minera "Libertad" de PODEROSA.
- 1.2 **16 de febrero de 2017.-** Mediante Oficio N° 257-2017 se notificó a PODEROSA el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.3 **27 de febrero de 2017.-** PODEROSA presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.4 **1 de septiembre de 2017.-** Mediante Oficio N° 500-2017-OS-GSM se notificó a PODEROSA el Informe Final de Instrucción N° 982-2017.
- 1.5 **8 de septiembre de 2017.-** PODEROSA presentó escrito mediante el cual reconoce su responsabilidad por la infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM (en adelante, RSSO).

2. INFRACCIÓN IMPUTADA Y SANCIÓN PREVISTA

- 2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta comisión por parte de PODEROSA de la siguiente infracción:

- Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO. *En las áreas de trabajo que se detallan en el cuadro siguiente no se cumple la velocidad mínima de aire establecida:*

Ubicación	Velocidad Medida (m/min)
<i>Tajo 0070 Nivel 2550</i>	<i>4.8</i>
<i>Tajo 0200 Nivel 2520</i>	<i>8.7</i>
<i>Tajo 6200 Nivel 2520</i>	<i>5.5</i>
<i>Tajo 6150 Nivel 2520</i>	<i>7.8</i>
<i>Subnivel 0755 Nivel 2520</i>	<i>6.9</i>
<i>Cámara de DDH – 34 Nivel 2410</i>	<i>8.9</i>

<i>Chimenea 6080 Nivel 2410 Briana</i>	<i>8.6</i>
<i>Tajo 5725 – 2 Nivel 2410</i>	<i>7.2</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo el numeral 1.1.10 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las Actividades Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 286-2010-OS/CD (en adelante, Cuadro de Infracciones) y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- 2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901, así como con el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, RSFS), Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones y gestión de seguridad de sus operaciones.
- 2.3 De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Gerencia de Supervisión Minera es competente para actuar como órgano sancionador en las actividades del Sector Minero. Los procedimientos administrativos sancionadores continuarán su trámite considerando dicha competencia, así como aquellas disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1272.

3. ANÁLISIS

Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO. *En las áreas de trabajo que se detallan en el cuadro siguiente no se cumple la velocidad mínima de aire establecida:*

Ubicación	Velocidad Medida (m/min)
<i>Tajo 0070 Nivel 2550</i>	<i>4.8</i>
<i>Tajo 0200 Nivel 2520</i>	<i>8.7</i>
<i>Tajo 6200 Nivel 2520</i>	<i>5.5</i>
<i>Tajo 6150 Nivel 2520</i>	<i>7.8</i>
<i>Subnivel 0755 Nivel 2520</i>	<i>6.9</i>
<i>Cámara de DDH – 34 Nivel 2410</i>	<i>8.9</i>
<i>Chimenea 6080 Nivel 2410 Briana</i>	<i>8.6</i>
<i>Tajo 5725 – 2 Nivel 2410</i>	<i>7.2</i>

El literal e) del artículo 236° del RSSO establece lo siguiente:

“El titular minero dotará de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador (...). Además debe cumplir con lo siguiente: (...)

e) En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte (20) metros por minuto ni superior a doscientos cincuenta (250) metros por minuto en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación y en todo lugar donde haya personal trabajando. (...).”

En el Acta de Supervisión se señaló como hecho constatado N° 1 (fojas 3): *“Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, los resultados obtenidos no cumple los límites exigidos por el RSSO:*

<i>Labor</i>	<i>Velocidad (m/min)</i>
<i>Tajo 0070 Nivel 2550</i>	<i>4.8</i>
<i>Tajo 0200 Nivel 2520</i>	<i>8.7</i>
<i>Tajo 6200 Nivel 2520</i>	<i>5.5</i>
<i>Tajo 6150 Nivel 2520</i>	<i>7.8</i>
<i>Subnivel 0755 Nivel 2520</i>	<i>6.9</i>
<i>Cámara de DDH – 34 Nivel 2410</i>	<i>8.9</i>
<i>Chimenea 6080 Nivel 2410 Briana</i>	<i>8.6</i>
<i>Tajo 5725 – 2 Nivel 2410</i>	<i>7.2</i>

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones a fin de verificar la velocidad de aire en las labores materia del hecho imputado:

- Las mediciones se realizaron en las labores mineras operativas, como se puede observar en las fotografías N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 (fojas 8 a 12).
- Las mediciones se realizaron con el Equipo Multifunción, el cual se encontraba debidamente calibrado, tal como se puede constatar en el informe de calibración vigente a la fecha de la visita de supervisión (fojas 20 y 21). El equipo utilizado es de marca: Testo AG, modelo: Testo 435-4 con sonda térmica de 7.5mm, N° de serie: Testo 435-4: 60326237 con Sonda térmica: 10316400.
- Las mediciones se realizaron en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato N° 9 “Medición de Velocidad de Aire – Temperatura – Humedad”: ítems N° 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15¹ y 16 (fojas 14 a 19). Dicho documento fue entregado a los representantes del titular minero.
- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionado se incluye información sobre la labor donde se efectuó la medición, así como el resultado de la misma.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 982-2017 (fojas 119 a 125), notificado el día 1 de septiembre de 2017, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- Conforme al análisis de los descargos presentados por PODEROSA, estos no desvirtúan el incumplimiento imputado, por lo que se ha determinado que ha incurrido en la infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO.
- Se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de PODEROSA, lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de ocho con ochenta y tres centésimas (8.83) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

¹ En el ítem N° 15 del Formato N° 9 se señala: “Nivel 2410 Viana”, debiendo decir: “Nivel 2410 Briana”, de acuerdo con lo descrito en los documentos relacionados a la imputación (Acta de Supervisión, Acta de Recomendaciones, fotografía N° 12) señalados en el Informe de Inicio de PAS N° 110-2017 y Oficio N° 257-2017, que han sido notificados a PODEROSA.

Por lo expuesto, conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 982-2017, la infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO resulta sancionable con una multa de ocho con ochenta y tres centésimas (8.83) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Escrito de reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 982-2017, con fecha 8 de septiembre de 2017, PODEROSA ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad respecto a la infracción contenida en el literal e) del artículo 236° del RSSO (fojas 134 a 135).

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento de responsabilidad debe presentarse de forma expresa y por escrito y debe efectuarse de manera precisa, concisa, clara e incondicional y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, el reconocimiento presentado luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, genera que la multa se reduzca en un treinta por ciento (30%).

El escrito de reconocimiento presentado por PODEROSA cumple con las disposiciones señaladas y ha sido presentado luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, por lo que respecto a la infracción contenida en el literal e) del artículo 236° del RSSO sancionable con una multa de ochenta y tres centésimas (8.83) Unidades Impositivas Tributarias, corresponde aplicar una reducción del treinta por ciento (30%) de la multa.

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

De acuerdo a lo señalado en el numeral 3 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

Descripción	Monto
Beneficio económico por costo postergado (S/ junio 2017)	1,296.57
Beneficio económico por costo evitado (S/ junio 2017)	26,332.25
Beneficio económico por ganancia ilícita (S/ junio 2017)	5,498.24
Costo por servicios no vinculados a supervisión ²	4,534.26
Beneficio económico - Factor B (S/ junio 2017)	37,661.32
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	0.95
Multa calculada	35,778.25
Beneficio por reconocimiento - 30%	0.70
Multa (S/)	25,044.78
Multa (UIT)³	6.18

² Corresponde al 15% del costo promedio de supervisión de 2014.

³ Tipificación Rubro B, numeral 1.1.10: Hasta 400 UIT.

Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2017 es S/ 4,050.00. Decreto Supremo N° 353-2016-EF.

De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinerg, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. con una multa ascendente a seis con dieciocho (6.18) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por la infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM.

Código de Pago de Infracción: 160015820701

Artículo 2°.- Informar que el pago de la multa deberá realizarse dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 071-3967417 del Scotiabank Perú S.A.A., debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución y el Código de Pago de Infracción; sin perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- Una vez cancelada la multa, el equivalente al 30% de su importe deberá ser provisionado por la Oficina de Administración y Finanzas de Osinergmin, en una cuenta especial, para fines de lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 28964.

Regístrese y comuníquese



Firmado Digitalmente
por: QUINTANILLA
ACOSTA Dicky
Edwin
(FAU20376082114).
Fecha: 13/09/2017
16:16:42

Gerente de Supervisión Minera