

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**

OSINERGMIN N° 1465-2017

Lima, 18 de septiembre del 2017

VISTO:

El expediente N° 201600158319 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a Compañía Minera Poderosa S.A. (en adelante, PODEROSA);

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

- 1.1 **7 al 10 de octubre de 2015.-** Se efectuó una visita de supervisión a la unidad minera “La Poderosa de Trujillo” de PODEROSA.
- 1.2 **16 de febrero de 2017.-** Mediante Oficio N° 247-2017 se notificó a PODEROSA el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
- 1.3 **27 de febrero de 2017.-** PODEROSA presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.4 **7 de septiembre de 2017.-** Mediante Oficio N° 515-2017-OS-GSM se notificó a PODEROSA el Informe Final de Instrucción N° 683-2017.
- 1.5 **15 de septiembre de 2017.-** PODEROSA presentó escrito mediante el cual reconoce su responsabilidad por la infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM (en adelante, RSSO).

2. INFRACCIÓN IMPUTADA Y SANCIÓN PREVISTA

- 2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta comisión por parte de PODEROSA de la siguiente infracción:
- Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO. *En las labores detalladas en el cuadro siguiente, no se contaba con la velocidad mínima de aire de 20 m/min:*

<i>Labor</i>	<i>Velocidad medida (m/min)</i>
<i>Polvorín Secundario Accesorios Nv 1987 (La Lima)</i>	<i>10.6</i>

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1465-2017

<i>Polvorín Secundario Explosivos Nv 1987 (La Lima)</i>	<i>13.6</i>
<i>Tajo 8380 Nivel 1780 (Jimena)</i>	<i>9.8</i>
<i>Tajo 7955 - 1 Nv 1960 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>
<i>Tajo 7760 - 1 Nv 1955 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 1.1.10 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las Actividades Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 286-2010-OS/CD (en adelante, Cuadro de Infracciones) y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

- 2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901; así como el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, RSFS), Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones.
- 2.3 De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Gerencia de Supervisión Minera es competente para actuar como órgano sancionador en las actividades del Sector Minero. Los procedimientos administrativos sancionadores continuarán su trámite considerando dicha competencia; así como, aquellas disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1272.

3. ANÁLISIS

Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO. *En las labores detalladas en el cuadro siguiente, no se contaba con la velocidad mínima de aire de 20 m/min:*

Labor	Velocidad medida (m/min)
<i>Polvorín Secundario Accesorios Nv 1987 (La Lima)</i>	<i>10.6</i>
<i>Polvorín Secundario Explosivos Nv 1987 (La Lima)</i>	<i>13.6</i>
<i>Tajo 8380 Nivel 1780 (Jimena)</i>	<i>9.8</i>
<i>Tajo 7955 - 1 Nv 1960 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>
<i>Tajo 7760 - 1 Nv 1955 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>

El literal e) del artículo 236° del RSO establece lo siguiente:

“El titular minero dotará de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador (...). Además debe cumplir con lo siguiente: (...)

e) En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte (20) metros por minuto ni superior a doscientos cincuenta (250) metros por minuto en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación y en todo lugar donde haya personal trabajando (...).”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1465-2017

En el Acta de Supervisión (fojas 2) se consignó como hecho constatado N° 1: *“Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, los resultados obtenidos no cumple los límites exigidos por el RSSO:*

<i>Labor</i>	<i>Velocidad (m/min)</i>
<i>Polvorín Secundario Accesorios Nv. 1987 (La lima)</i>	<i>10.6</i>
<i>Polvorín Secundario Explosivos Nv. 1987 (La lima)</i>	<i>13.6</i>
<i>Tajo 8380 Nivel 1780 (Jimena)</i>	<i>9.8</i>
<i>Tajo 7955-1 Nv 1960 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>
<i>Tajo 7760-1 Nv 1955 (Glorita 2)</i>	<i>6.8</i>

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones a fin de verificar la velocidad de aire en las labores materia del hecho imputado:

- Las mediciones se realizaron en las labores mineras subterráneas, como se puede observar en las fotografías N° 5, 6, 7, 8 y 9 (fojas 7 a 9).
- Las mediciones se realizaron con el Equipo Multifunción, el cual se encontraba debidamente calibrado, tal como se puede constatar en el informe de calibración vigente a la fecha de la visita de supervisión (fojas 16 y 17). El equipo utilizado es de marca: Testo AG, modelo: 435-4 con sonda térmica de 7.5mm, N° de serie Testo 435-4: 60326237 y sonda térmica: 10316400.
- Las mediciones se realizaron en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato N° 9 *“Medición de Velocidad de Aire – Temperatura – Humedad”*: ítems N° 3, 4, 11, 14 y 16 (fojas 11, 13 y 14). En este Formato se detallaron los resultados, fechas y horas de mediciones, el cual fue entregado a los representantes del titular de la actividad minera.
- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionados se incluye información sobre las labores donde se efectuaron las mediciones, así como los resultados de las mismas.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 683-2017 (fojas 105 a 110) notificado el día 7 de septiembre de 2017, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- Conforme al análisis de los descargos presentados por PODEROSA, estos no desvirtúan la infracción imputada, por lo que se ha determinado el incumplimiento al literal e) del artículo 236° del RSSO.
- Se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de PODEROSA lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de cuatro con cincuenta centésimas (4.50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1465-2017**

Por lo expuesto, conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 683-2017, la infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO resulta sancionable con una multa de cuatro con cincuenta centésimas (4.50) Unidades Impositivas Tributarias.

Escrito de Reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 683-2017, con fecha 15 de septiembre de 2017 PODEROSA ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad respecto a la infracción contenida en el literal e) del artículo 236° del RSSO (fojas 111 y 112).

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento de responsabilidad debe presentarse de forma expresa y por escrito y debe efectuarse de manera precisa, concisa, clara e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, el reconocimiento presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, genera que la multa se reduzca en un diez por ciento (10%).

El escrito de reconocimiento presentado por PODEROSA cumple con las disposiciones señaladas y ha sido presentación luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción¹, por lo que respecto a la infracción contenida en el literal e) del artículo 236° del RSSO sancionable con una multa de cuatro con cincuenta centésimas (4.50) Unidades Impositivas Tributarias corresponde aplicar una reducción del diez por ciento (10%) de la multa.

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER

De acuerdo a lo señalado en el numeral 3 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

Cálculo de la multa	Monto
Beneficio económico por costo postergado (S/ Julio 2017)	1,415.27
Beneficio económico por costo evitado (S/ Julio 2017)	12,218.77
Beneficio económico por ganancia ilícita (S/ Julio 2017)	1,000.83
Costo por servicios no vinculados a supervisión	4,534.26
Beneficio económico - Factor B (S/ Septiembre 2015)	19,169.13
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	0.95
Multa calculada	18,210.67
Beneficio por Reconocimiento: 10%	0.90
Multa (S/)	16,389.61
Multa (UIT)	4.05

¹ A través del Informe Final de Instrucción N° 683-2017 notificado el 7 de septiembre de 2017 se le otorgó a PODEROSA un plazo de 5 días hábiles para que presente su escrito de descargos o reconocimiento, que venció el día 14 de septiembre de 2017.

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1465-2017**

De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinerg, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS-CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. con una multa ascendente a cuatro con cinco centésimas (4.05) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM.

Código de Pago de Infracción: 160015831901

Artículo 2°.- Informar que el pago de la multa deberá realizarse dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 071-3967417 del Scotiabank Perú S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución y el Código de Pago de Infracción; sin perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- Una vez cancelada la multa, el equivalente al 30% de su importe deberá ser provisionado por la Oficina de Administración y Finanzas de Osinergmin, en una cuenta especial, para fines de lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 28964.

Regístrese y comuníquese



Firmado Digitalmente
por: QUINTANILLA
ACOSTA Dicky
Edwin
(FAU20376082114).
Fecha: 18/09/2017
17:57:27

Edwin Quintanilla Acosta
Gerente de Supervisión Minera