

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 625-2017

Lima, 16 de mayo del 2017

VISTO:

El expediente N° 201600062185 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. (en adelante, AUSTRIA DUVAZ);

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 **15 al 19 de septiembre de 2014.-** Se efectuó una visita de supervisión a la unidad minera “Austria Duvaz” de AUSTRIA DUVAZ.
- 1.2 **4 de mayo de 2016.-** Mediante Oficio N° 949-2016 se notificó a AUSTRIA DUVAZ el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.3 **12 de mayo de 2016.-** AUSTRIA DUVAZ presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.4 **3 de mayo de 2017.-** Mediante Oficio N° 210-2017-OS-GSM se notificó a AUSTRIA DUVAZ el Informe Final de Instrucción N° 397-2017.
- 1.5 **10 de mayo de 2017.-** AUSTRIA DUVAZ presentó su escrito de reconocimiento de responsabilidad respecto de la infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM (en adelante, RSSO).

2. INFRACCIÓN IMPUTADA Y SANCIÓN PREVISTA

- 2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta comisión por parte de AUSTRIA DUVAZ de la siguiente infracción:
- Infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM (en adelante, RSSO). *Se constató que en las labores detalladas en el cuadro siguiente, no se contaba con la velocidad mínima de aire exigida en la normativa:*

Labor	Ubicación	Velocidad de Aire (m/min)	Déficit (m/min)
<i>Tajo 300 E</i>	<i>Nivel 1700 Veta Victoria</i>	<i>13.20</i>	<i>6.80</i>
<i>Crucero 963N</i>	<i>Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>16.20</i>	<i>3.80</i>
<i>Estación de carguío de baterías L-1 y L-2</i>	<i>Crucero 990 SE Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>13.80</i>	<i>6.20</i>
<i>Galería 932E</i>	<i>Nivel 1200 Zona Alta</i>	<i>15.00</i>	<i>5.00</i>

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 625-2017

<i>Galería 932W</i>	<i>Nivel 1200 Zona Alta</i>	<i>15.60</i>	<i>4.40</i>
<i>Tajo 090W</i>	<i>Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>17.40</i>	<i>2.60</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 1.1.10 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las Actividades Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 286-2010-OS/CD y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- 2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901; así como el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, RSFS), Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas a seguridad de la infraestructura, sus instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones.
- 2.3 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Gerencia de Supervisión Minera es competente para actuar como órgano sancionador en las actividades del Sector Minero. Los procedimientos administrativos sancionadores continuarán su trámite considerando dicha competencia; así como, aquellas disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1272¹.

3. ANÁLISIS

- 3.1 Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO.** *Se constató que en las labores detalladas en el cuadro siguiente, no se contaba con la velocidad mínima de aire exigida en la normativa:*

Labor	Ubicación	Velocidad de Aire (m/min)	Déficit (m/min)
<i>Tajo 300 E</i>	<i>Nivel 1700 Veta Victoria</i>	<i>13.20</i>	<i>6.80</i>
<i>Crucero 963N</i>	<i>Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>16.20</i>	<i>3.80</i>
<i>Estación de carguío de baterías L-1 y L-2</i>	<i>Crucero 990 SE Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>13.80</i>	<i>6.20</i>
<i>Galería 932E</i>	<i>Nivel 1200 Zona Alta</i>	<i>15.00</i>	<i>5.00</i>
<i>Galería 932W</i>	<i>Nivel 1200 Zona Alta</i>	<i>15.60</i>	<i>4.40</i>
<i>Tajo 090W</i>	<i>Nivel 1700 Zona Baja</i>	<i>17.40</i>	<i>2.60</i>

El literal e) del artículo 236° del RSSO establece lo siguiente:

“El titular minero dotará de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador. (...). Además debe cumplir con lo siguiente: (...)

e) En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte (20) metros por minuto ni superior a doscientos cincuenta (250) metros por minuto en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación y en todo lugar donde haya personal trabajando. (...).”

En el Acta de Supervisión se señaló como hecho constatado N° 1 (fojas 5 y 6): *“Al efectuar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, estas resultaron por debajo del valor mínimo de 20 m/min (...).*

¹ Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 625-2017

<i>Labor</i>	<i>Fecha</i>	<i>Hora</i>	<i>Velocidad (m/min)</i>
<i>Tajo 300 E Nv. 1700 Veta Victoria</i>	<i>16/09/2014</i>	<i>11:54 a.m.</i>	<i>13.20</i>
<i>Crucero 963N Nv. 1700 Zona Baja</i>	<i>16/09/2014</i>	<i>12:34 p.m.</i>	<i>16.20</i>
<i>Estación de carguío de baterías L-1 y L-2 Cx 990SE Nv. 1700 Zona Baja</i>	<i>16/09/2014</i>	<i>01:14 p.m.</i>	<i>13.80</i>
<i>Galería 932E Nv. 1200 Zona Alta</i>	<i>16/09/2014</i>	<i>04:40 p.m.</i>	<i>15.00</i>
<i>Galería 932W Nv. 1200 Zona Alta</i>	<i>16/09/2014</i>	<i>04:47 p. m.</i>	<i>15.60</i>
<i>Tajo 090W Nv. 1700 Zona Baja</i>	<i>17/09/2014</i>	<i>10:54 p.m.</i>	<i>17.40</i>

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones a fin de verificar la velocidad de aire en las labores materia del hecho imputado:

- Las mediciones se realizan en las labores mineras, como se puede observar en las fotografías N° 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (fojas 20 a 23).
- Las mediciones se realizaron con el Termo Anemómetro, el cual contaba con su respectivo certificado de conformidad vigente a la fecha de la visita de supervisión (fojas 24). El equipo utilizado es de marca: TSI, modelo: 9515, N° de serie T95151339003.
- Las mediciones se realizaron en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato N° 9 "Medición de Velocidad de Aire – Temperatura – Humedad": ítems N° 2, 5, 7, 11, 12 y 20 (fojas 12, 13, 14 y 16). En este Formato se detallaron los resultados, fechas y horas de mediciones, el cual fue entregado a los representantes del titular minero.
- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionados se incluye información sobre las labores donde se efectuaron las mediciones, así como los resultados de las mismas.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 397-2017 (fojas 107 a 112) notificado el día 3 de mayo de 2017, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- Conforme al análisis de los descargos presentados por AUSTRIA DUVAZ, estos no desvirtúan la infracción imputada, por lo que se ha determinado el incumplimiento al literal e) del artículo 236° del RSSO.
- Se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de AUSTRIA DUVAZ lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por lo expuesto, se considera conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 397-2017, por lo que la infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO resulta sancionable con una multa de 8 UIT.

Escrito de Reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 397-2017, con fecha 10 de mayo de 2017 AUSTRIA DUVAZ ha presentado escrito de reconocimiento de la infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO (fojas 115 y 116).

Al respecto, según lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento debe presentarse de forma expresa y por escrito y debe efectuarse de manera precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, si el reconocimiento se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, corresponde una reducción del 30% de la multa.

El escrito de reconocimiento presentado por AUSTRIA DUVAZ cumple con las disposiciones señaladas y ha sido presentado luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, por lo que corresponde aplicar el factor atenuante por reconocimiento con una reducción del 30% de la multa de 8 UIT.

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Infracción al literal e) del artículo 236° del RSSO

De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

Cálculo de multa	Monto
Beneficio económico por costo evitado - Factor B (S/ Marzo 2017)	28,195.85
Beneficio económico por costo postergado - Factor B (S/ Marzo 2017)	44.12
Ganancia Ilícita	1,336.84
Costo servicios no vinculados a supervisión ²	4,534.26
Beneficio económico - Factor B (S/ Marzo 2017)	34,111.07
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	0.95
Multa IFI 210-2017 (S/)	32,405.52
Factor de reconocimiento: 30%	0.70
Multa (S/)	22,683.86
Multa (UIT)³	5.60

De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinerg, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS-CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD.

² Corresponde al 15% del costo promedio de supervisión de 2014.

³ - Tipificación Rubro B, numeral 1.1.10: Hasta 400 UIT.

- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2017 es S/. 4,050.00. Véase el D.S. N° 353-2016-EF

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a **SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C.** con una multa ascendente a cinco con sesenta centésimas (5.60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por infracción al literal e) del artículo 236° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 055-2010-EM.

Código de Pago de Infracción: 160006218501

Artículo 2°.- Informar que la multa se reducirá en un 25% si se realiza su pago dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 071-3967417 del Scotiabank Perú S.A.A., debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución y el Código de Pago de Infracción; sin perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- Una vez cancelada la multa, el equivalente al 30% de su importe deberá ser provisionado por la Oficina de Administración y Finanzas de Osinergmin, en una cuenta especial, para fines de lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 28964.

Regístrese y comuníquese



Firmado Digitalmente
por: HUAMAN
APARICIO Armando
Dagoberto
(FAU20376082114).
Fecha: 17/05/2017
20:37:27

Gerente de Supervisión Minera (e)