

Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS. Análisis en las propiedades del Punto de Inflamación, FAME y/o Contenido de Azufre en el DB5/DB5-S50, Octanaje y/o Contenido de Etanol en las Gasolinas/Gasoholes. - AÑO 2015

DEPARTAMENTOS	CONTROL DE CALIDAD				% APROBACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD
	DENTRO	FUERA	TOTAL DE VISITAS	% APROBADOS	
ANCASH	20	0	20	100%	100%
CUSCO	42	1	43	98%	98%
ICA	5	0	5	100%	100%
JUNIN	9	0	9	100%	100%
LA LIBERTAD	18	2	20	90%	90%
LAMBAYEQUE	14	1	15	93%	93%
LIMA	224	10	234	96%	96%
LORETO	25	0	25	100%	100%
MADRE DE DIOS	8	0	8	100%	100%
MOQUEGUA	4	0	4	100%	100%
PUNO	38	0	38	100%	100%
TACNA	8	0	8	100%	100%
Total General	415	14	429	97%	

Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS. Análisis en las propiedades del Punto de Inflamación en el DB5/DB5-S50 y/o Octanaje en las Gasolinas/Gasoholes. - AÑO 2015

DEPARTAMENTOS	CONTROL DE CALIDAD				% APROBACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD
	DENTRO	FUERA	TOTAL DE VISITAS	% APROBADOS	
ANCASH	20	0	20	100%	100%
CUSCO	43	0	43	100%	100%
ICA	5	0	5	100%	100%
JUNIN	9	0	9	100%	100%
LA LIBERTAD	19	1	20	95%	95%
LAMBAYEQUE	15	0	15	100%	100%
LIMA	232	2	234	99%	99%
LORETO	25	0	25	100%	100%
MADRE DE DIOS	8	0	8	100%	100%
MOQUEGUA	4	0	4	100%	100%
PUNO	38	0	38	100%	100%
TACNA	8	0	8	100%	100%
Total General	426	3	429	99%	