

Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS. Análisis en las propiedades del Punto de Inflamación, FAME y/o Contenido de Azufre en el DB5/DB5-S50, Octanaje y/o Contenido de Etanol en las Gasolinas/Gasoholes. - AÑO 2016

| DEPARTAMENTOS        | CONTROL DE CALIDAD |           |                  |             | % APROBACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|------------------------------------|
|                      | DENTRO             | FUERA     | TOTAL DE VISITAS | % APROBADOS |                                    |
| AMAZONAS             | 15                 | 0         | 15               | 100%        | 100%                               |
| ANCASH               | 32                 | 0         | 32               | 100%        | 100%                               |
| APURIMAC             | 9                  | 0         | 9                | 100%        | 100%                               |
| AREQUIPA             | 26                 | 3         | 29               | 90%         | 90%                                |
| AYACUCHO             | 9                  | 0         | 9                | 100%        | 100%                               |
| CAJAMARCA            | 16                 | 1         | 17               | 94%         | 94%                                |
| CUSCO                | 48                 | 0         | 48               | 100%        | 100%                               |
| HUANCAVELICA         | 10                 | 0         | 10               | 100%        | 100%                               |
| HUANUCO              | 8                  | 0         | 8                | 100%        | 100%                               |
| ICA                  | 19                 | 1         | 20               | 95%         | 95%                                |
| JUNIN                | 23                 | 0         | 23               | 100%        | 100%                               |
| LA LIBERTAD          | 40                 | 1         | 41               | 98%         | 98%                                |
| LAMBAYEQUE           | 27                 | 1         | 28               | 96%         | 96%                                |
| LIMA NORTE           | 100                | 4         | 104              | 96%         | 96%                                |
| LIMA SUR             | 91                 | 1         | 92               | 99%         | 99%                                |
| LORETO               | 22                 | 2         | 24               | 92%         | 92%                                |
| MADRE DE DIOS        | 24                 | 0         | 24               | 100%        | 100%                               |
| MOQUEGUA             | 16                 | 1         | 17               | 94%         | 94%                                |
| PASCO                | 8                  | 0         | 8                | 100%        | 100%                               |
| PIURA                | 24                 | 1         | 25               | 96%         | 96%                                |
| PUNO                 | 32                 | 2         | 34               | 94%         | 94%                                |
| SAN MARTIN           | 18                 | 1         | 19               | 95%         | 95%                                |
| TACNA                | 20                 | 0         | 20               | 100%        | 100%                               |
| TUMBES               | 13                 | 4         | 17               | 76%         | 76%                                |
| UCAYALI              | 7                  | 4         | 11               | 64%         | 64%                                |
| <b>Total General</b> | <b>657</b>         | <b>27</b> | <b>684</b>       | <b>96%</b>  |                                    |

Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS. Análisis en las propiedades del Punto de Inflamación en el DB5/DB5-S50 y/o Octanaje en las Gasolinas/Gasoholes. - AÑO 2016

| DEPARTAMENTOS        | CONTROL DE CALIDAD |           |                  |             | % APROBACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|------------------------------------|
|                      | DENTRO             | FUERA     | TOTAL DE VISITAS | % APROBADOS |                                    |
| AMAZONAS             | 15                 | 0         | 15               | 100%        | 100%                               |
| ANCASH               | 32                 | 0         | 32               | 100%        | 100%                               |
| APURIMAC             | 9                  | 0         | 9                | 100%        | 100%                               |
| AREQUIPA             | 26                 | 3         | 29               | 90%         | 90%                                |
| AYACUCHO             | 9                  | 0         | 9                | 100%        | 100%                               |
| CAJAMARCA            | 17                 | 0         | 17               | 100%        | 100%                               |
| CUSCO                | 48                 | 0         | 48               | 100%        | 100%                               |
| HUANCAVELICA         | 10                 | 0         | 10               | 100%        | 100%                               |
| HUANUCO              | 8                  | 0         | 8                | 100%        | 100%                               |
| ICA                  | 19                 | 1         | 20               | 95%         | 95%                                |
| JUNIN                | 23                 | 0         | 23               | 100%        | 100%                               |
| LA LIBERTAD          | 40                 | 1         | 41               | 98%         | 98%                                |
| LAMBAYEQUE           | 28                 | 0         | 28               | 100%        | 100%                               |
| LIMA NORTE           | 102                | 2         | 104              | 98%         | 98%                                |
| LIMA SUR             | 91                 | 1         | 92               | 99%         | 99%                                |
| LORETO               | 22                 | 2         | 24               | 92%         | 92%                                |
| MADRE DE DIOS        | 24                 | 0         | 24               | 100%        | 100%                               |
| MOQUEGUA             | 17                 | 0         | 17               | 100%        | 100%                               |
| PASCO                | 8                  | 0         | 8                | 100%        | 100%                               |
| PIURA                | 24                 | 1         | 25               | 96%         | 96%                                |
| PUNO                 | 33                 | 1         | 34               | 97%         | 97%                                |
| SAN MARTIN           | 18                 | 1         | 19               | 95%         | 95%                                |
| TACNA                | 20                 | 0         | 20               | 100%        | 100%                               |
| TUMBES               | 15                 | 2         | 17               | 88%         | 88%                                |
| UCAYALI              | 9                  | 2         | 11               | 82%         | 82%                                |
| <b>Total General</b> | <b>667</b>         | <b>17</b> | <b>684</b>       | <b>98%</b>  |                                    |