



**Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS.
Análisis en las propiedades del Punto de Inflamación en el DB5/DB5-S50 y/o Octanaje en las Gasolinas/Gasoholes.
Enero - Diciembre 2013**

| DEPARTAMENTOS | Control de Calidad | | | % Aprobados |
|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|
| | DENTRO | FUERA | Total de visitas | |
| AMAZONAS | 6 | | 6 | 100% |
| ANCASH | 15 | | 15 | 100% |
| APURIMAC | 6 | | 6 | 100% |
| AREQUIPA | 39 | | 39 | 100% |
| AYACUCHO | 12 | | 12 | 100% |
| CAJAMARCA | 15 | | 15 | 100% |
| CUSCO | 27 | | 27 | 100% |
| HUANCAVELICA | 3 | | 3 | 100% |
| HUANUCO | 6 | | 6 | 100% |
| ICA | 18 | | 18 | 100% |
| JUNIN | 27 | | 27 | 100% |
| LA LIBERTAD | 24 | | 24 | 100% |
| LAMBAYEQUE | 21 | | 21 | 100% |
| LIMA | 133 | 2 | 135 | 99% |
| LORETO | 12 | | 12 | 100% |
| MADRE DE DIOS | 9 | | 9 | 100% |
| MOQUEGUA | 6 | | 6 | 100% |
| PASCO | 6 | | 6 | 100% |
| PIURA | 18 | | 18 | 100% |
| PUNO | 21 | | 21 | 100% |
| SAN MARTIN | 18 | | 18 | 100% |
| TACNA | 9 | | 9 | 100% |
| TUMBES | 3 | | 3 | 100% |
| UCAYALI | 11 | 1 | 12 | 92% |
| Total general | 465 | 3 | 468 | 99% |



**Resultados del Control Muestral de Calidad en Grifos y EE.SS.
Análisis en las propiedades de Contenido de FAME en el DB5/DB5-S50, Contenido de Etanol en los Gasoholes y/o Contenido de Azufre.
Enero - Diciembre 2013**

| DEPARTAMENTOS | Control de Calidad | | | % Aprobados |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|
| | DENTRO | FUERA | Total de visitas | |
| AMAZONAS | 6 | | 6 | 100% |
| ANCASH | 15 | | 15 | 100% |
| APURIMAC | 6 | | 6 | 100% |
| AREQUIPA | 38 | 1 | 39 | 97% |
| AYACUCHO | 12 | | 12 | 100% |
| CAJAMARCA | 15 | | 15 | 100% |
| CUSCO | 23 | 4 | 27 | 85% |
| HUANCAVELICA | 3 | | 3 | 100% |
| HUANUCO | 6 | | 6 | 100% |
| ICA | 18 | | 18 | 100% |
| JUNIN | 27 | | 27 | 100% |
| LA LIBERTAD | 24 | | 24 | 100% |
| LAMBAYEQUE | 20 | 1 | 21 | 95% |
| LIMA | 128 | 7 | 135 | 95% |
| LORETO | 12 | | 12 | 100% |
| MADRE DE DIOS | 8 | 1 | 9 | 89% |
| MOQUEGUA | 6 | | 6 | 100% |
| PASCO | 3 | 3 | 6 | 50% |
| PIURA | 17 | 1 | 18 | 94% |
| PUNO | 18 | 3 | 21 | 86% |
| SAN MARTIN | 18 | | 18 | 100% |
| TACNA | 9 | | 9 | 100% |
| TUMBES | 2 | 1 | 3 | 67% |
| UCAYALI | 12 | | 12 | 100% |
| Total general | 446 | 22 | 468 | 95% |



**Resultados del Control Muestral Metroológico en Grifos y EE.SS.
Enero - Diciembre 2013**

| DEPARTAMENTOS | Control Metroológico | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------|
| | DENTRO | FUERA | Total de visitas | % Aprobados |
| AMAZONAS | 18 | 3 | 21 | 86% |
| ANCASH | 58 | 3 | 61 | 95% |
| APURIMAC | 23 | 0 | 23 | 100% |
| AREQUIPA | 139 | 6 | 145 | 96% |
| AYACUCHO | 26 | 13 | 39 | 67% |
| CAJAMARCA | 50 | 3 | 53 | 94% |
| CUSCO | 80 | 6 | 86 | 93% |
| HUANCAVELICA | 5 | 3 | 8 | 63% |
| HUANUCO | 21 | 2 | 23 | 91% |
| ICA | 62 | 4 | 66 | 94% |
| JUNIN | 77 | 13 | 90 | 86% |
| LA LIBERTAD | 78 | 3 | 81 | 96% |
| LAMBAYEQUE | 70 | 3 | 73 | 96% |
| LIMA | 452 | 31 | 483 | 94% |
| LORETO | 43 | 5 | 48 | 90% |
| MADRE DE DIOS | 30 | 4 | 34 | 88% |
| MOQUEGUA | 17 | 1 | 18 | 94% |
| PASCO | 15 | 2 | 17 | 88% |
| PIURA | 57 | 9 | 66 | 86% |
| PUNO | 65 | 9 | 74 | 88% |
| SAN MARTIN | 50 | 5 | 55 | 91% |
| TACNA | 26 | 1 | 27 | 96% |
| TUMBES | 7 | 1 | 8 | 88% |
| UCAYALI | 42 | 1 | 43 | 98% |
| Total general | 1511 | 131 | 1642 | 92% |

% APROBACIÓN CONTROL METROLOGICO

